


# PurePlate

Montageanleitung




Instructions de montage

Istruzioni per il montaggio






CLANEA®

# 1 BEPLANKUNG





## 2 MESSEN





### 3 ANZEICHNEN

Schablone




### 4 SCHNEIDEN

A Wasserstrahl




B Manuell

4.1 B




4.2 B



## 5 REINIGEN


Mit mitgeliefertem Clanea-Reinigungstuch




## 6 APPLIKATION

**Verkleben mit:** 1K KLEBSTOFF auf MS-Polymere-Basis mit hoher Anfangshaftung

6.1




6.2




## 7 SPÜLBEDIENUNG


7.1




7.2



7.3



## 8 REGULIERUNG



## 9 DEMONTAGE

Mittels Clanea Tool

